

Załącznik nr 1

Lp.	nowy nr inwentarzowy	rok zakupu	model	ilość	stan	wartość do odsprzedaży
1	NC/14513	1991	Wieża ZBT 305	1	Coś stuka przy uruchamianiu, wyłamana kieszeń kasety.	50,00 zł
2	NC/9479	2001	Magnetofon PHILIPS	1	Nie działa napęd płyty CD	50,00 zł
3	K/43590	2011	Wzmacniacz Rduch MWL-5E	1	Niesprawny, nie uruchamia się	5,00 zł
4	K/43588	2011	Projektor Panasonic PT-LB2	1	Brak HDMI, konieczne czyszczenie toru świetlnego, wymiana lampy. Naprawa nieopłacalna.	30,00 zł
5	K/44094	2011	Projektor Panasonic PT-LB2	1	Nie uruchamia się	30,00 zł
6	ST/38299	2011	Projektor Sanyo PLC-XU350	1	Brak HDMI, konieczne czyszczenie toru świetlnego, wymiana lampy. Naprawa nieopłacalna.	20,00 zł
7	ST/38302	2011	Projektor Sanyo PLC-XU350	1	Brak HDMI, konieczne czyszczenie toru świetlnego, wymiana lampy. Naprawa nieopłacalna.	20,00 zł
8	ST/38300	2011	Projektor Sanyo PLC-XU350	1	Brak HDMI, konieczne czyszczenie toru świetlnego, wymiana lampy. Naprawa nieopłacalna.	20,00 zł
9	NC/17459	2008	Rzutnik pisma przenośny M2660	1	Sprawny. Nie znajduje zastosowania.	20,00 zł
10	NC/9999	2001	Rzutnik folii OHP F 44 LS	1	Nie uruchamia się	5,00 zł
11	NC/62315	2019	Ekran manualny Ivolum	1	Wyłamane mocowania	30,00 zł
12	NC/62316	2019	Ekran manualny Ivolum	1	Wyłamane mocowania	30,00 zł
13	ST/30587	2009	Skrzynka dziennikarska	1	Całkowicie niesprawna	10,00 zł
14	ST/18366	2009	Projektor TOSHIBA TLP-X200	1	Konieczna wymiana lampy, wentylatora i czyszczenie toru świetlnego. Naprawa nieopłacalna.	10,00 zł
15	ST/15637	2007	Projektor multimedialny LC-XC	1	Konieczna wymiana lampy, wentylatora i czyszczenie toru świetlnego. Naprawa nieopłacalna.	10,00 zł
16	ST/18356	2009	Projektor TOSHIBA TLP-X200	1	Konieczna wymiana lampy, wentylatora i czyszczenie toru świetlnego. Naprawa nieopłacalna.	10,00 zł
17	ST/18359	2009	Projektor TOSHIBA TLP-X200	1	Konieczna wymiana lampy, wentylatora i czyszczenie toru świetlnego. Naprawa nieopłacalna.	10,00 zł
18	ST/18346	2009	Projektor TOSHIBA TLP-X200	1	Konieczna wymiana lampy, wentylatora i czyszczenie toru świetlnego. Naprawa nieopłacalna.	10,00 zł

19	ST/33095	2010	Projektor TOSHIBA TLP-X200	1	Konieczna wymiana lampy, wentylatora i czyszczenie toru świetlnego. Naprawa nieopłacalna.	10,00 zł
20	ST/18354	2009	Projektor TOSHIBA TLP-X200	1	Konieczna wymiana lampy, wentylatora i czyszczenie toru świetlnego. Naprawa nieopłacalna.	10,00 zł
21	ST/18355	2009	Projektor TOSHIBA TLP-X200	1	Konieczna wymiana lampy, wentylatora i czyszczenie toru świetlnego. Naprawa nieopłacalna.	10,00 zł
22	ST/18352	2009	Projektor TOSHIBA TLP-X200	1	Projektor nie uruchamia się	5,00 zł
23	ST/18362	2009	Projektor TOSHIBA TLP-X200	1	Konieczna wymiana lampy, wentylatora i czyszczenie toru świetlnego. Naprawa nieopłacalna.	10,00 zł
24	ST/18360	2009	Projektor TOSHIBA TLP-X200	1	Konieczna wymiana lampy, wentylatora i czyszczenie toru świetlnego. Naprawa nieopłacalna.	10,00 zł
25	ST/18361	2009	Projektor TOSHIBA TLP-X200	1	Konieczna wymiana lampy, wentylatora i czyszczenie toru świetlnego. Naprawa nieopłacalna.	10,00 zł
26	ST/18358	2009	Projektor TOSHIBA TLP-X200	1	Konieczna wymiana lampy, wentylatora i czyszczenie toru świetlnego. Naprawa nieopłacalna.	10,00 zł
27	ST/18368	2009	Projektor TOSHIBA TLP-X200	1	Konieczna wymiana lampy, wentylatora i czyszczenie toru świetlnego. Naprawa nieopłacalna.	10,00 zł
28	K/43589	2011	Odtwarzacz DVD Blu-ray Sony	1	Nie znajduje zastosowania	100,00 zł
29	NC/51131	2014	Access Point Ubiquiti UAP Pro	1	Przestarzały technicznie, brak wsparcia	80,00 zł
30	NC/56556	2015	Access Point Wi-Fi	1	Przestarzały technicznie, brak wsparcia	80,00 zł
31	NC/56559	2015	Access Point WiFi	1	Przestarzały technicznie, brak wsparcia	80,00 zł
32	NC/57959	2016	Access point Ubiquiti UniFi PRO	1	Przestarzały technicznie, brak wsparcia	80,00 zł
33	NC/57960	2016	Access point Ubiquiti UniFi PRO	1	Przestarzały technicznie, brak wsparcia	80,00 zł
34	NC/57961	2016	Access point Ubiquiti UniFi PRO	1	Przestarzały technicznie, brak wsparcia	80,00 zł
35	NC/57962	2016	Access point Ubiquiti UniFi PRO PACK	1	Przestarzały technicznie, brak wsparcia	80,00 zł
36	NC/57963	2016	Access point Ubiquiti UniFi PRO PACK	1	Przestarzały technicznie, brak wsparcia	80,00 zł
37	NC/57964	2016	Access point Ubiquiti UniFi PRO PACK	1	Przestarzały technicznie, brak wsparcia	80,00 zł
38	NC/56550	2015	Access Point Wi-Fi	1	Brak dysku, uszkodzona płyta główna	80,00 zł
39	NC/56555	2015	Access Point Wi-Fi	1	Przestarzały technicznie, brak wsparcia	80,00 zł

40	NC/56563	2015	Access Point WiFi	1	Przestarzały technicznie, brak wsparcia	80,00 zł
41	NC/61241	2018	Accespoint UBIQUITI UAP-AC-PRO	1	Przestarzały technicznie, brak wsparcia	80,00 zł
42	WP/61601	2019	Acces Point Ubiquiti UAP-AC-LR AC867 5 G	1	Uszkodzona elektronika	5,00 zł
43	NC/53174	2015	Access point Ubiquiti UniFi PRO	1	Przestarzały technicznie, brak wsparcia	80,00 zł
44	ST/51015	2014	Laptop Lenovo TP X1 Carbon	1	Uszkodzona płyta główna	50,00 zł
45	NC/56546	2015	Access Point Wifi	1	Przestarzały technicznie, brak wsparcia	80,00 zł
46	NC/56543	2015	Access Point Wifi	1	Przestarzały technicznie, brak wsparcia	80,00 zł
47	NC/56544	2015	Access Point Wifi	1	Przestarzały technicznie, brak wsparcia	80,00 zł
48	NC/56557	2015	Access Point Wifi	1	Przestarzały technicznie, brak wsparcia	80,00 zł
49	NC/56553	2015	Access Point Wifi	1	Przestarzały technicznie, brak wsparcia	80,00 zł
50	OB/49590	2013	Access Point Ubiquiti UniFi Long	1	Przestarzały technicznie, brak wsparcia	80,00 zł
51	NC/56549	2015	Access Point Wifi	1	Przestarzały technicznie, brak wsparcia	80,00 zł
52	NC/51810	2015	Punkt Dostępowy UniFi PRO	1	Przestarzały technicznie, brak wsparcia	80,00 zł
53	NC/56551	2015	Access Point Wifi	1	barak dysku, uszkodzona płyta główna,	80,00 zł
54	NC/56548	2015	Access Point Wifi	1	Przestarzały technicznie, brak wsparcia	80,00 zł
55	NC/56560	2015	Access Point Wifi	1	Przestarzały technicznie, brak wsparcia	80,00 zł
56	NC/56547	2015	Access Point Wifi	1	Przestarzały technicznie, brak wsparcia	80,00 zł
57	NC/56558	2015	Access Point Wifi	1	Przestarzały technicznie, brak wsparcia	80,00 zł
58	NC/56561	2015	Access Point Wifi	1	Przestarzały technicznie, brak wsparcia	80,00 zł
59	NC/51808	2015	Punkt Dostępowy UniFi PRO	1	Przestarzały technicznie, brak wsparcia	80,00 zł
60	NC/56552	2015	Access Point Wifi	1	Przestarzały technicznie, brak wsparcia	80,00 zł
61	NC/56362	2015	Urządzenie Ubiquiti UniFi Access Point UAP-PRO	1	Przestarzały technicznie, brak wsparcia	80,00 zł
62	NC/56545	2015	Access Point Wifi	1	Przestarzały technicznie, brak wsparcia	80,00 zł
63	NC/53173	2015	Access Point Ubiquiti Unifi UAP AP PRO	1	Przestarzały technicznie, brak wsparcia	80,00 zł
64	WP/48219	2013	Access Point Ubiquiti UniFi Long	1	Przestarzały technicznie, brak wsparcia	80,00 zł

